

АКТ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОСМОТРА
ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ, СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

от 19.12 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии: заведующий хозяйством Ворожбит Е.В., члены комиссии: старший воспитатель Зубарева О.А., воспитатель Авитян М.Р. составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и спортивной площадки на территории МБДОУ МО г Краснодар «Детский сад №227» на предмет исправности игрового и спортивного оборудования и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Адрес установки: ст. Старокорсунская ул. Мира 82 А

Характеристика поверхности игровой площадки: травяное покрытие, пешеходные дорожки

Характеристика поверхности спортивной площадки: резиновое покрытие

Перечень оборудования игровых площадок:

| N | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1. | Машинка И.О.-9.6 | осмотрено | не выявлено | | |
| 2. | Машинка И.О.-9.6 | осмотрено | не выявлено | | |
| 3. | Лаз «Вертолетик» | осмотрено | не выявлено | | |
| 4. | Домик И.О.-7 | осмотрено | не выявлено | | |
| 5. | Качалка на пружине «Кораблик» | осмотрено | не выявлено | | |
| 6. | Лаз «Бабочка» | осмотрено | не выявлено | | |

Перечень оборудования спортивной площадки:

| N | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Ворота для мини-футбола | осмотрено | не выявлено | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

председатель комиссии Ворожбит | Ворожбит Е.В.

члены комиссии Зуб | Зубарева О.А.

члены комиссии Авитян | Авитян М.Р.