

АКТ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОСМОТРА
ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ, СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

от 16.06. 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии: заведующий хозяйством Ворожбит Е.В., члены комиссии: старший воспитатель Зубарева О.А., воспитатель Авитян М.Р. составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и спортивной площадки на территории МБДОУ МО г Краснодар «Детский сад №227» на предмет исправности игрового и спортивного оборудования и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Адрес установки: ст. Старокорсунская ул. Мира 82 А

Характеристика поверхности игровой площадки: травяное покрытие, пешеходные дорожки

Характеристика поверхности спортивной площадки: резиновое покрытие

Перечень оборудования игровых площадок:

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Машинка И.О.-9.6	осмотрено	обновить д.к. покрытие		обновлено
2.	Машинка И.О.-9.6	осмотрено	обновить д.к. покрытие		обновлено
3.	Лаз «Вертолетик»	осмотрено	нет		
4.	Домик И.О.-7	осмотрено	обновить д.к. пок.		обновлено
5.	Качалка на пружине «Кораблик»	осмотрено	нет		
6.	Лаз «Бабочка»	осмотрено	нет		

Перечень оборудования спортивной площадки:

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Ворота для мини-футбола	осмотрено	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

председатель комиссии _____ / Ворожбит Е.В.

члены комиссии _____ / Зубарева О.А.

члены комиссии _____ / Авитян М.Р.